

## 交換部品費内訳明細書

細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
No.2ばっ気ブロワ分解整備	秋田東警察署					
1 修理部品キット	5BER1100用	1	式			
ベアリングR		2	個			
ベアリングL		2	個			
オイルシールLA		1	個			
ダストシール		4	個			
ハウジングオイルシール		2	個			
ノンアスベストギヤカバーPK		1	個			
スナップリングS		2	個			
スペーサR0.2		2	個			
スペーサS0.2		2	個			
ネジ込式オイルゲージ		1	個			
液体ガスケット		1	個			
2 吸込みサイレンサ		2	個			
3 送料		1	式			
計						

細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
微細目スクリーン修繕	秋田東警察署					
1 交換部品費	KE-200RR-2.5					
レーキ		2	本			
受棒		4	個			
主軸用軸受		1	本			
スクリーンバー		27	本			
主務チェーン		2	本			
駆動装置	25W-200V	1	台			
主務スプロケットホイール		2	個			
スクリーンバー支持金物		1	式			
主軸		1	個			
浸水部ホイール		2	個			
チェーンガイドレール		2	本			
2 送料		1	式			
計						